

Dirección General de Protección Civil se reúne para evaluar situación de El Carrizal

San Salvador 2 de febrero de 2012

Una comitiva de la Dirección General de Protección Civil encabezada por el Lic. Jorge Antonio Meléndez López, Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad, se reunió con miembros de las comisiones municipales y departamentales de Protección Civil del departamento de Chalatenango, entre ellos, el Sr. Alcalde de el Carrizal, Sr. Tulio Ernesto Casco Robles como Presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil y el señor Gobernador, Sr. Carlos Alvarenga Márquez; como Presidente de la Comisión Departamental de Protección Civil del departamernto; en la reunión se trató el tema de el deslizamiento de tierra ocurrido en el Carrizal, el pasado mes de septiembre.

En la reunión se presentó un informe detallado sobre el deslizamiento de tierra y se buscó soluciones al mismo.

Los técnicos de esta Dirección General, acompañados de miembros de las comisiones departamental y municipal, realizaron inspecciones para evaluar la zona y recopilar la información que permita definir las causas del evento, así como brindar las recomendaciones necesarias para el deslizamiento de tierra ubicado en la ladera norte del Cerro Tepesinte, entre los cantones El Camalote y Vainilla, municipio El Carrizal, al Norte del departamento de Chalatenango.