

Informe preliminar de daños por sismo BOLETIN NUMERO 1, 30/mayo/2019

Este día a las 03:03 horas, hubo un sismo de magnitud 6.8 frente a las costas del departamento de la Libertad y fue sensible en todo el territorio Nacional, por lo que la Dirección General de Protección civil informa a la población de manera preliminar las afectaciones presentadas desde las 03:03 a.m a las 03:00 p.m. de este día

Presentándose a esta hora las afectaciones siguientes:

| AFECCIONES | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------|
| Pequeños derrumbes | 12 |
| Muros dañados | 10 |
| Viviendas dañadas | 32 |
| Edificaciones publicas dañadas | 3 |
| Edificios de salud dañados | 5 |
| Vehículo dañado | 1 |
| Grieta en playa | 1 |
| Centros Escolares dañados | 17 |
| Iglesia dañada | 1 |

| | |
|---|-----------|
| Centro de Desarrollo Infantil dañado | 1 |
| lesionados | 1 |
| Calles afectadas | 13 |
| Total | 97 |

A esta hora se han reportado 30 réplicas de las cuales 18 réplicas han sido sentidas por la población oscilando entre los 3.6 y 4.9 de magnitud, según datos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. No se descarta que este sismo genere la activación de fallas locales presentándose un sismo sentido de magnitud 2.6 en Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador y otro de 2.9 de magnitud en la zona de Tecapa, municipio de Berlín, departamento de Usulután

1. Ante cualquier sismo guardar la calma, buscar un lugar seguro dentro de la edificación y protegerse de objetos sueltos que puedan caer desde lo alto
2. Evacuar de manera ordenada dirigiéndose a un sitio marcado como seguro o a un lugar despejado
3. A la población de la zona costera y ante sismos arriba de 6.5 de magnitud evacuar de manera inmediata a las zonas más altas marcadas o reconocidas como zona segura ante tsunami
4. Estar atento al comportamiento del mar en su oleaje, altura de olas y si se retira más de lo normal en su línea de vaciante.
5. A los conductores estar atentos y alejarse de zonas de

caída de rocas, deslizamientos de tierra y otros materiales a la orilla de la vía.

6. Detenga la marcha del vehículo y utilice mensajes de texto para comunicarse con familiares y otras personas, en lugar de la conversación telefónica para evitar la saturación de las redes de comunicación y accidentes de tránsito.
7. Atender las recomendaciones e información de los medios de comunicación oficial y no dar crédito ni difundir falsos rumores.
8. A las personas con discapacidad, debe tener siempre disponible todos aquellos implementos que le permitan su movilización para realizar la evacuación en caso de sismo.

Nejapa, San Salvador, jueves 30 de mayo de 2019 – 15:00 horas

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 /
Fax: 2201-2409

Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-7300